

令和7年度 交通安全（防犯）施設関係要望事項

番号	場 所	種目等	新規/修繕	所在 地 ・ 概 要 等	関係 団体	回 答 (下見後の意見)	備 考
1	針	① カーブミラー	新設	針1440-10 小林宅横丁字路 進行してくる車が見えずらく危険。 カーブミラー新設希望。	市 (総務G)	要望箇所については「カーブミラー要否判定の指針」(以降「指針」とする)に基づき調査した結果、新規設置を行います。	
		② カーブミラー	修繕	JA前に2基設置してある内の1基(北側)について汚れがひどく見にくいため、取替希望。	市 (総務G)	職員が研磨剤を使用し鏡面を磨いた結果、視界が改善されました。	令和6年より要望
		③ カーブミラー	修繕	針385-8 山崎宅前 根元サビあり。鏡面曇りのため視認不良。 鏡面フード破損。	市 (総務G)	職員が研磨剤を使用し鏡面を磨いた結果、視界が改善されました。	
		④ カーブミラー	修繕	針767-3 塩練宅横 鏡面曇りのため視認不良。	市 (総務G)	職員が研磨剤を使用し鏡面を磨いた結果、視界が改善されました。	
		⑤ カーブミラー	修繕	針761 石島宅横 鏡面曇りのため視認不良。鏡面フード 破損。鏡面破損。	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、設置基準を満たすことから、業者による修繕を行います。	
		⑥ カーブミラー	修繕	針420-2 閨間宅倉庫前 鏡面曇りのため視認不良。鏡面フード 破損。鏡面破損。	市 (総務G)	職員が研磨剤を使用し鏡面を磨いた結果、視界が改善されました。	
		⑦ カーブミラー	修繕	針552 宮越宅前 鏡面曇りのため視認不良。鏡面破損。	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、左側について設置基準を満たすことから、業者による修繕を行います。	
2	南中島	① カーブミラー	新設	南中島482-1 池田宅前 カーブミラーポール腐食のため撤去してしまった。上越市の規定では新たに設置する必要はないとの見解。しかし近隣住民より再設置してほしいとの強い要望が出たので再度設置の検討よろしくお願いします。 (小学生の通学路に面しているとの事)	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、設置基準を満たさないことから、今回は再設置を見送らせていただきます。	
		② カーブミラー	修繕	カーブミラ一片方劣化して曇ってよく見えない。	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、ご要望のあった右側は設置基準を満たさないことから、修繕を見送らせていただきます。	

令和7年度 交通安全（防犯）施設関係要望事項

番号	場 所	種目等	新規/修繕	所在 地 ・ 概 要 等	関係 団体	回 答 (下見後の意見)	備 考
3	熊川	① 横断歩道	修繕	白線の色が薄くなり見えにくい状態になっている。	警察	来年度以降の補修となります。	
		② カーブミラー	修繕	鏡面に傷が入っていて全体的に見えにくい。	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、修繕する予定です。 予算が確保出来次第早期の着工を目指していきます。	
4	吉増	カーブミラー	新設	老朽化に伴い、撤去済みのカーブミラーを更新する。(八幡宮前)	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、設置基準を満たさないことから、再設置は見送らせていただきます。	
5	山部	カーブミラー	新設	西蓮寺側より進行してくる車が確認しにくい。	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、設置基準を満たさないことから、新規設置は見送らせていただきます。	
6	中之宮	① 転落防護柵 ガードレール (車両用)	新設	カーブを曲がり切れず住宅街に転落する恐れがある。	市 (建設G)	県道のため県へ要望します。	
		② 横断歩道	修繕	色が褪せている。	警察	来年度以降の補修となります。	
7	下久々野	① カーブミラー	修繕	上小沢上越妙高線 下久々野地内 カーブミラーの向きを正確にしてほしい。 (ア・ウ・エ 3箇所)	市 (総務G)	傾きを修正しました。	令和6年より要望
		② 転落防護柵 ガードレール (車両用)	新設	市道久々野機織線 道幅が狭く車と人の転落防止柵が無いので、冬季期間中取り外し可能な防護柵を設置してほしい。	市 (建設G)	令和8年度以降の予算要求を行いますが、設置延長が長い点、構造が複雑であることから複数年での対応となります。	令和6年より要望

令和7年度 交通安全（防犯）施設関係要望事項

番号	場 所	種目等	新規/修繕	所在 地 ・ 概 要 等	関係 団体	回 答 (下見後の意見)	備 考
8	上久々野	① カーブミラー	修繕	ミラーが破損。見通しの悪い脇道があるため至急修繕をお願いします。	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、設置基準を満たすことから、修繕を行います。	
		② カーブミラー	修繕/廃止	カーブミラーの鏡が経年劣化で曇りが著しく、用をなさなくなっています。昨年度も要望しておりますが使用頻度が少ないととの事で修繕されていません。近隣住民からは、根元が錆・腐食しており倒壊の恐れもあるため修繕ができないのであれば廃止も含め検討してほしいとの話も出ています。	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、設置基準を満たさないことから、修繕は行わず、撤去を行います。	令和6年より要望
		③ 転落防護柵 ガードレール (車両用)	修繕	大熊川の河床が削られ、市道久々野・猿供養寺線の路肩が崩落しつつありガードロープの根元が露出して傾いています。河川管理者(新潟県)市道管理者とも連携の上対応をお願いします。	県／市 (建設G)	令和7年度内に修繕します。	
9	猿供養寺	道路標識 (標識)	修繕	標識が傾き変形、亀裂あり。	市 (建設G)	令和7年度内に修繕します。	警戒標識
					産業G	看板を撤去する方向で令和8年度予算要求中です。	観光看板
10	宮島	カーブミラー	新設	T字路で建物並びに路肩の植生により車両の確認がしにくい	市 (総務G)	要望箇所については指針に基づき調査した結果、設置基準を満たさないことから、新規設置は見送らせていただきます。	
11	下沢田	① 一時停止 (道路標示)	修繕	県道三和・新井線(長塚～下沢田地内) 一時停止の表示塗装	県	来年度以降の補修となります。	
		② 一時停止 (標識)	修繕	県道三和・新井線(長塚～下沢田地内) 一時停止「止まれ」標識の更新	警察	更新済です。	
		③ 横断歩道 (道路表示)	修繕	県道三和・新井線(長塚～下沢田地内) 区画線が消えているので、修繕希望。 令和7年1月27日(月)町内在住の小学校2年生 男子がスクールバスを降りて横断歩道を 渡っている時に交通事故に遭った。	警察	来年度以降の補修となります。	

令和7年度 交通安全（防犯）施設関係要望事項

番号	場 所	種目等	新規/修繕	所在 地 ・ 概 要 等	関係 団体	回 答 (下見後の意見)	備 考
12	栗沢	その他	新設	ツーリング等による高速運転者が多い為、くびきのパノラマ街道全線に、時速40kmの指定速度標識を設置してほしい。また、中央線が引かれていない道路である為、来年9月の道交法改正で法定速度が30kmになってしまうことへの対策の意味もある。	警察	時速40kmの規制にする予定はありません。	
13	高野	①一時停止 (道路標示)	修繕	市道別所・高野線と板倉中央線の交差点 ①②「停止線」の設置	警察	来年度以降の補修となります。	
		②一時停止 (道路標示)	修繕	県道新井柿崎線と別所・高野線の交差点 ①「停止線」の設置	警察	来年度以降の補修となります。	
		③カーブミラー	修繕	カーブミラー鏡面の劣化により、対向車を認識しやすく危険な状態となっていることから交歓を要望する。	市 (総務G)	職員が研磨剤を使用し鏡面を磨いた結果、視界が改善されました。	
14	稻増	信号機	新設	県道板倉直江津線の集落センター前の交差点 交通量も多く見通しも悪いため信号機を設置して頂きたい。	警察	—	
15	田井	①カーブミラー	修繕	県道板倉直江津線と市道田井線が交わる下岡交差点 十字路 の「歩道用信号機」と「カーブミラー」が重なり、走行してくる車が見えにくくしている。 通学路の交差点の当地先で、4月8日、通学時間に3台が絡む交通事故発生。交差点の標識とカーブミラーの配置が悪い。	市 (総務G)	カーブミラーの位置を下げ、見え方の改善を行いました。	
		②一時停止 (標識) ／信号機	修繕	一時停止標識の設置位置が高く、交差点周辺で運転席の高さから見落とすことが多い。 県道側の車がスピードを緩めず、カーブということもあり時々事故が発生する。片方のみの歩行者用信号機を「車両含めた2方向信号機」とすることを要望。	警察	標識の高さは適正であり、現状から低くすることはできません。信号機についても増灯することはできません。	
16	緑ヶ丘	①転落防止柵 (歩行者用)	新規	ガードレールが必要長さ分足りていない。 (歩行者として)	市 (建設G)	令和7年度内にセーフティパイプを新設します。	
		②一時停止 (標識)	修繕	止まれ表示板 経年劣化で不明瞭	警察	来年度以降の補修となります。	